

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: остановка «Институт Искусств», автобусы №№ 5, 15, 58, 84, 90, маршрутное такси №№ 16, 25, 38, 40, 47, 75.

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 120 м.

3.2.2. Время в пути пешком: 5 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: пешеходный переход оборудованный светофором со звуковой индикацией.

3.2.4. Перепады высоты в пути: есть бордюры.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п.п.	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (О, Г) ДУ (К, С)
2	Вход в объект	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г)
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г), ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения объекта	ДУ (К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДУ (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи	ДЧ-И (К, О), ДУ (Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту от остановки транспорта	ДУ (К, О, С, Г)

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно с указанием категории инвалидов;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно с указанием категории инвалидов;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г - инвалиды с нарушением слуха;

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

С - инвалиды с нарушениями зрения;

У - инвалиды с нарушением умственного развития.

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: доступно условно.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п.п.	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта	Срок исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Установить доступные для инвалидов визуальные и	10.01.2031

		тактильные элементы информации. Требуется ремонт асфальтового покрытия.	
2	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Установить визуально-тактильные указатели для эвакуации из здания. Рассчитать время эвакуации МГН, по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН. Нанесение контрастной маркировки стеклянных дверей, ступеней лестниц.	10.01.2031
3	Санитарно-гигиенические зоны	Организация мест для хранения кресел-колясок.	10.01.2031
4	Система информации и связи	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации.	10.01.2031
5	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется ремонт асфальтового покрытия с устранением перепадов высот, оборудование тактильной плиткой пути следования к зданию.	10.01.2031

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения создание условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании:

1. Акта обследования объекта: №1 от 11 сентября 2023 г.
2. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ.