

УТВЕРЖДАЮ

и. о. ректора
Воронежского государственного института искусств

«1» октября 2023 г.



С.В. Карпов

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: общежитие учреждение образования.
- 1.2. Адрес объекта: 394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 42.
- 1.3. Сведения об объекте: 9 этажное здание, 4191,6 м², земельный участок 9625 м², свидетельство права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок: 36-36-01/171/2012-503 от 20.11.2015 г.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1983 г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: капитальный ремонт не выполнялся.
- 1.6. Наименование собственника объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный институт искусств».
- 1.7. Форма собственника объекта: государственная, свидетельство права собственности РФ: серия 36-АВ номер 852581 от 26.07.2010 г.
- 1.8. Пропускная способность объекта: 400 обучающихся.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий учредителя в сфере высшего профессионального образования, профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети, взрослые трудоспособного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: остановка «Институт Искусств», автобусы №№ 5, 15, 58, 84, 90, маршрутное такси №№ 16, 25, 38, 40, 47, 75.

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 30 м.

3.2.2. Время в пути пешком: 3 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: пешеходный переход оборудованный светофором со звуковой индикацией.

3.2.4. Перепады высоты в пути: есть бордюры.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п.п.	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (О, Г) ДУ (К, С)
2	Вход в объект	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г)
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г), ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения объекта	ДУ (К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДУ (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи	ДЧ-И (К, О), ДУ (Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту от остановки транспорта	ДУ (К, О, С, Г)

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно с указанием категории инвалидов;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно с указанием категории инвалидов;

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г - инвалиды с нарушением слуха;

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

С - инвалиды с нарушениями зрения;

У - инвалиды с нарушением умственного развития.

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: доступно условно.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п.п.	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта	Срок исполнения
1	Территория, прилегающая к	Установить доступные для	10.01.2031

	объекту	инвалидов визуальные и тактильные элементы информации. Требуется ремонт асфальтового покрытия.	
2	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Установить стационарный подъемник (приобрести ступенькоход). Устроить зону безопасности для МГН.	10.01.2031
3	Зоны целевого назначения	Выделить и оборудовать ученические места для лиц с ОВЗ, оборудовать библиотеку, гардеробную, буфет стойкой высотой не более 0,8 м.	10.01.2031
4	Санитарно-гигиенические зоны	Организация мест для хранения кресел-колясок.	10.01.2031
5	Система информации и связи	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации.	10.01.2031
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется ремонт асфальтового покрытия с устранением перепадов высот, оборудование тактильной плиткой пути следования к зданию.	10.01.2031

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения создание условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании:

1. Акта обследования объекта: №1 от 11 сентября 2023 г.
2. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ.